

## Дефектный АКТ

«06» январь 2015г.

г.Термез

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель группы ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Бабаяров Н.И., старший специалист функциональной группы сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS» Исломов А.У., специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Жураев Э.К., составили настоящий дефектный акт о состоянии кровли фалгаизоль, арендуемого помещения ООО «UMS» CS-2646 "Денов ЦГСН", по адресу Денауский р-н, С.Атабаев ш/х, м-я "Толкишлок.

В результате осмотра было установлено следующее:

- 1.Состояние кровли требуется капитальный ремонт кровли фалгаизоль площадью 178м<sup>2</sup> с выполнением выравнивающей цементной стяжки 15м<sup>2</sup> толщиной 5см.
2. Расстояния объекта из Термеза до CS-2646 "Денов ЦГСН" 160 км

Руководитель группы ГЭРП ЦО  
г.Термез ООО «UMS»



Бабаяров Н.И.

Старший специалист функциональной группы  
сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS»




Исломов А.У.

Специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS»



Жураев Э.К.

Начальник отдела СИС



Горин А.Е.

Дефектный АКТ

«06» январь 2015г.

г.Термез

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель группы ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Бабаяров Н.И., старший специалист функциональной группы сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS» Исломов А.У., специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Жураев Э.К., составили настоящий дефектный акт о состоянии кровли, арендуемого помещения ООО «UMS» CS-2600 "Дунё", по адресу г. Денау, ул. Останакулова, 132.

В результате осмотра было установлено следующее:

- 1.Состояние кровли требуется ремонт кровли оцинкованный шифер площадью 144 м2.
2. Расстояние объекта из Термеза до CS-2600 "Дунё" 150 км

Руководитель группы ГЭРП ЦО  
г.Термез ООО «UMS»



Бабаяров Н.И.

Старший специалист функциональной группы  
сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS»



Исломов А.У.

Специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS»



Жураев Э.К.

Начальник отдела СИС



Горин А.Е.

## Дефектный АКТ

« 06 » январь 2015г.

г.Термез

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель группы ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Бабаяров Н.И., старший специалист функциональной группы сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS» Исломов А.У., специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Жураев Э.К., составили настоящий дефектный акт о состоянии кровли, собственного БС ООО «UMS» CS-1605/1881 "Дербент", по адресу Байсунский р-н, массив Дербент, уч. Бозорсой.

В результате осмотра было установлено следующее:

- 1.Состояние кровли БС требуется ремонт кровли 2 кв/м из оцинкованный шифер.
- 2.Расстояния объекта из Термеза до БС CS-1605/1881 "Дербент" 130 км.

Руководитель группы ГЭРП ЦО  
г.Термез ООО «UMS»



Бабаяров Н.И.

Старший специалист функциональной группы  
сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS»



Исломов А.У.

Специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS»



Жураев Э.К.

Начальник отдела СИС



Горин А.Е.

Дефектный АКТ

« 06 » январь 2015г.

г.Термез

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель группы ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Бабаяров Н.И., старший специалист функциональной группы сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS» Исломов А.У., специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS» Жураев Э.К., составили настоящий дефектный акт о состоянии кровли фалгаизоль, арендуемого ООО «UMS» CS-1816/4815 "Сурхонжавохир", по адресу г.Денау, ул. Н.Мирзаев дом №285.

В результате осмотра было установлено следующее:

1 Состояние кровли требуется капитальный ремонт кровли асбест-цемент шифер площадью 144 м2.

2 Расстояния объекта из Термеза до CS-1816/4815 "Сурхонжавохир" 150 км

Руководитель группы ГЭРП ЦО  
г.Термез ООО «UMS»



Бабаяров Н.И.

Старший специалист функциональной группы  
сопровождения договоров ЦО г.Термез ООО «UMS»



Исломов А.У.

Специалист ГЭРП ЦО г.Термез ООО «UMS»



Жураев Э.К.

Начальник отдела СИС



Горин А.Е.